

Tiene la palabra el señor Edil José María Reyes.

◆ **Libertad: rotonda de acceso mal diseñada debe ser modificada**

EDIL JOSÉ MARÍA REYES. Gracias, señor Presidente.

Buenas noches para todos.

Quisiera hacer algunas consideraciones sobre la rotonda ubicada en el acceso oeste a la ciudad de Libertad, la cual ha provocado numerosos accidentes.

Hemos observado como se circula en ella y lo comparamos con situaciones similares que se daban en dos rotondas, ubicadas en la Ruta n.º 5 y Camino Fauquet y en la Ruta n.º 5 y Camino Redención, que estaban mal diseñadas, por lo que hubo que hacerles correcciones para evitar riesgos de accidentes.

Con referencia a este tema, debemos considerar que, desde el lado oeste, la referida rotonda es el único acceso posible a Libertad, y está construida sobre el cruce de dos rutas nacionales, la Ruta n.º 1 y la Ruta n.º 89, más allá de que una de ellas es de menor importancia.

Dadas las características de ese cruce, que esas dos rutas no se cruzan de manera perpendicular, sino oblicua, desde el centro de la rotonda hacia el oeste se describe una curva pronunciada hacia afuera. Más allá de que cuando se diseñó se intentó corregir el problema del cruce oblicuo, del lado del acceso a Libertad la situación sigue incambiada, y para quienes circulan, debido a la poca visibilidad que tienen desde ese ángulo, no pueden ubicarse de manera correcta como para hacer un cruce con seguridad.

Nosotros entendemos que hay espacio como para dar profundidad a ese acceso, buscando que los vehículos puedan quedar correctamente ubicados para poder emprender el cruce de manera segura, por lo que proponemos que esa rotonda sea revisada por los técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Corporación, al Municipio de Libertad y a la prensa.

◆ **Desnivel en Ruta n.º 1 cercano a Libertad debe repararse**

En otro orden de cosas, señor Presidente, en estos días, hemos tomado conocimiento sobre un accidente ocurrido en la Ruta n.º 1 nueva, que se originó por un hundimiento que presenta el pavimento, a unos trescientos metros antes de llegar a la carretera de entrada a Kiyú, de Este a Oeste, en Puntas de Valdez.

Ese hundimiento sobre una curva, que está hace bastante tiempo, cada vez es más profundo, lo que está ocasionando dificultades para circular en el lugar; ejemplo de ello es que varios vehículos han terminado despistados hacia el cantero central.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Corporación y a la prensa.

Era cuanto quería manifestar, señor Presidente. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. Secretaría dará los trámites que usted ha solicitado, señor Edil.